

NTT弁天ビル外壁改修工事 アルミサッシ及びアルミ鋼板のリペア塗装コーティング施工写真

ビル全体写真



施工箇所

写真奥の窓アルミサッシと
アルミ鋼板



施工前

全体に白サビが発生している

施工後

白サビ除去
リペアリングによる復元
ガラス系コーティング剤塗布



施工前

施工後

