



京都市某アルミ鋼板ビル外壁復元美装 アルミ外壁 洗浄・コーティング①

リボン工法によるアルミ鋼板復元美装
施工前後比較



京都市某アルミ鋼板ビル外壁復元美装 アルミ外壁 洗浄・コーティング②

リボーン工法により本来のアルミの風合いに復元

2012 年秋
施行前



この部分はテスト施工

2013 年 1 月
洗浄・コーティング後



2022 年 1 月
(施工から 9 年経過)



※これは日光が正面から当たっているため、特に光って見えている

Google マップ ストリートビューより
<https://x.gd/ObpfN>

京都市某アルミ鋼板ビル外壁復元美装 アルミ外壁 洗浄・コーティング③

経年変化の様子

2010年2月
(施行前)



壁面が汚れて全体的にくすんでおり、
← 部分の窓枠の下に筋状の黒いシミがある。

2013年9月
(施工から8ヶ月経過)



壁面のくすみが取れ、全体的に本来のアルミらしい輝きが復元され、施工前よりワントーン明るく見える。
← 部分の筋上の汚れは発生していない。

2022年1月
(施工から9年経過)



全体的に壁面の状態は大変良好で、経年による変化はほぼ見当たらない。
← 部分の筋上の汚れは、9年経過してもまだ発生していない。


※これは日光が正面から当たっているため、特に光って見えている

Google マップ ストリートビューより
<https://x.gd/ObpfN>

京都市某アルミ鋼板ビル外壁復元美装 アルミ外壁 洗浄・コーティング④

経年変化の様子


2006年1月
(施工前) #



2010年2月
(施工前)




2014年4月
(施工から3年3ヶ月)



2017年4月
(施工から6年3ヶ月)



2022年8月
(施工から11年7ヶ月)



施行前 ←→ 施行後

撮影時間や光の当たり方、彩度の違いにより、見え方に差がありますが、施行前に見られていたくすみや汚れが施工後には見られず、アルミ本来の輝きが復元されています。また、12年近く経っても施行前のようなくすんだ状態には戻っていないことが確認できます。