



施工前のロビー全体の様子



遠目から全体を見ると分かりにくいですが、  
経年による汚れが表面に付着し、  
全体的にくすみがかかった色に変わっています。  
通常清掃では汚れが落とせない状態になっています。

テスト施工の様子



弊社の特殊洗浄により汚れが除去され、  
本来の色と質感が美しく復元されました。

洗浄後の部分にだけライトが当たっているかのように見えていますが、  
洗浄により元々の白さが蘇り、未施工部とのコントラストが生じています。